

Stall med portluder från Jansbrända, Grangärde socken

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2011

Den 13 juli 2011 tog jag med tillväxtborrh fyra prov för dendrokronologisk datering i stallet från Jansbrända ([60° 14' 20" N, 14° 45' E](#)) nu på Grangärde hembygdsgård, [60° 13' 12.2" N, 14° 58' 5.4" E](#). Proven togs ur stockarna C4b, C5b, C6b, C7b, alltså i stalldelen på sydvästra långsidan. Det sista provet skadades tyvärr, så att vankant saknas. I de övriga finns vankant, men de två förra har tynande ytved. Yttersta årsring för proven ur C4b och C6b är från 1775. Yttersta synliga ring i provet ur C5b är från 1773, men eftersom det är tynande, så kan det nog ändå vara samtida. Om det fjärde provet är samtida, vilket förefaller troligt, fattas de 11 yttersta ringarna. Virket i stallet torde alltså vara fällt vintem 1775/76, och stallet byggt snart därefter. Stallet är alltså ca 14 år äldre än [loftboden](#) som också kommer från Jansbrända. Byggnaderna står i anslutning till varandra på hembygdsgården.



Stallet till vänster, och portludret från Jansbrända är byggt efter 1775.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

GRHD	1	Stall fr Jansbrända, nu Grangärde Hembygdsgård	PISY	
GRHD	2	Sweden Pinus sylvestris 250m 6014N1444E		1658 1775
GRHD	3	T. Axelson		
GRHD	####	Current location: 60°13'12.2"N, 14°58'5.4"E		
GRHF0a	1662	394 271 304 303 331 285 277 236		
GRHF0a	1670	247 234 183 177 122 110 118 98 115 136		
GRHF0a	1680	99 145 144 115 120 111 132 138 102 88		
GRHF0a	1690	99 135 92 97 99 108 84 90 72 46		
GRHF0a	1700	74 69 80 64 47 48 47 58 39 19		
GRHF0a	1710	27 32 47 48 41 31 35 25 25 30		
GRHF0a	1720	42 35 36 38 31 23 15 22 27 28		
GRHF0a	1730	28 22 28 17 18 -999 -999 -999 -999		
GRHF0a	1740	-999 -999 -999 -999 -999 -999 8 12 9 5		
GRHF0a	1750	6 11 14 13 14 16 16 14 12 19		
GRHF0a	1760	18 17 17 21 23 24 33 19 14 12		
GRHF0a	1770	11 11 12 11 11 10 999		
GRHF0a	####	C4b, vk, tynande		
GRHF1a	1658	336 270		
GRHF1a	1660	387 367 402 324 337 294 316 274 242 244		
GRHF1a	1670	291 219 251 233 165 146 191 134 149 179		
GRHF1a	1680	147 187 196 212 116 73 107 111 127 132		
GRHF1a	1690	111 169 108 127 116 103 99 95 99 46		
GRHF1a	1700	76 76 109 116 100 122 121 121 66 65		
GRHF1a	1710	74 62 77 82 110 102 69 51 61 75		
GRHF1a	1720	70 56 53 87 56 58 58 55 51 59		
GRHF1a	1730	77 52 80 83 96 63 41 42 46 29		
GRHF1a	1740	38 24 34 37 20 45 18 29 23 22		
GRHF1a	1750	22 32 48 42 53 50 40 34 19 44		
GRHF1a	1760	31 30 24 29 26 18 19 23 28 17		
GRHF1a	1770	11 11 13 9 999		
GRHF1a	####	C5b, VK - tynande		
GRHF2a	1689	244		
GRHF2a	1690	221 226 218 237 241 186 186 170 176 171		
GRHF2a	1700	227 156 139 151 123 131 139 114 90 68		
GRHF2a	1710	95 110 136 142 147 153 120 106 72 71		
GRHF2a	1720	99 99 113 147 97 64 51 55 64 97		
GRHF2a	1730	115 119 143 102 87 73 74 67 87 59		
GRHF2a	1740	51 41 47 42 40 46 56 55 68 62		
GRHF2a	1750	111 114 125 121 109 101 71 54 52 80		
GRHF2a	1760	72 76 67 71 83 73 88 76 59 51		
GRHF2a	1770	41 30 51 44 45 39 999		
GRHF2a	####	C6b, vk		
GRHF3a	1674	359 234 258 241 271 246		
GRHF3a	1680	234 320 313 295 282 194 217 165 137 193		
GRHF3a	1690	168 192 183 186 193 154 175 170 184 153		
GRHF3a	1700	168 131 184 175 157 142 138 137 100 69		
GRHF3a	1710	77 80 105 130 140 178 138 124 99 122		
GRHF3a	1720	114 127 99 105 78 64 41 51 52 69		
GRHF3a	1730	84 67 56 52 59 38 34 29 32 23		
GRHF3a	1740	32 18 34 37 34 33 26 38 42 37		
GRHF3a	1750	76 51 55 54 33 43 31 26 25 52		
GRHF3a	1760	55 72 91 112 93 999		
GRHF3a	####	C7b, ej vk. provet skadades vid provtagningen		